

Dirección de Tránsito y Transporte – Ayudantía de Dirección

**Acta 020/AD/2023.-**

Dando cumplimiento al artículo 8 de ley No 18791, en la redacción dada por el artículo 50 de la ley No 19824, que establece: *"Los vehículos retirados de la vía pública de acuerdo al procedimiento previsto, serán inspeccionados por un técnico del organismo actuante, quien determinara si por su estado material resultan recuperables y aptos para circular con seguridad. En caso que se determine que el vehículo es irreparable o no apto para circular, se podrá disponer su destrucción o enajenación como chatarra, sin realizar subasta, una vez dictado el acto administrativo que la disponga.*

Con el fin de inspeccionar (52) cincuenta y dos motos y ciclomotores, planilla adjunta, las cuales se encuentran en predio de esta Dirección, Domingo Baque 850 esquina Brasil, el día 27 de Noviembre de 2023, se constituyen, Director de Taller Sr. Hugo Durán Caamaño, Jefe de Sección Sr. Walter González, Director de Transito y Transporte Sr. Luis Carlos Pereira.

**Constatando que los vehículos de mención se encuentran en estado ruinoso, (por el tiempo que han permanecido detenidos) , siendo irreparables (por su costo) para la circulación en la vía pública de acuerdo a leyes números 18191, 19061 y Decreto No 15/2008 de la Junta Departamental de Colonia.**

Expediente:

Acta: AEP 20-23

# Reporte de vehículos por expediente

COLOMBIA  
DEPARTAMENTO  
Obra de todos



Sistema de Gestión de Vehículos

	Motor	Chasis	Matrícula	Padrón
1	156FMI2V5124439		CARECE	
2	QJ153FMH241068638	LBBXEHA4FB551742	LCH 674	902922895
3	KT1P52FMHD0076990	LKXXCHL07D1032156	LAS 226	902795787
4	147FMD09A01136		CARECE	
5	156FMI2J5050941	LF3PCJ505JB001737	MCB 6300	903202459
6	1P39FMB12A10060	LHJXCBL0C2870346	MBW 784	902812313
7	ZS152FMH5B101817		CARECE	
8	1P52FMH0B010761		CARECE	
9	ZX152FMH24400195	9UAPX1S344A010691	LAB 817	901048858
10	AD1P52FMIH0097852	LKXXCJL92H0023687	EBI 0686	903194420
11	156FMI15B00863		CARECE	
12	ZS152FMH25600987		CARECE	
13	1P52FMIDC147195		CARECE	
14	5AV739233		CARECE	
15	154FMIB1073893		CARECE	
16	147FMD06051385	LHJXCDA360700508	LAF 655	901064795
17	147FMD10A01994	LHJXCDA3A2624821	LDD 939	901208489



Expediente:

Acta: AEP 20-23

# Reporte de vehículos por expediente

Sistema de Gestión de Vehículos

	Motor	Chasis	Matrícula	Padrón
18	147FMD06013052		CARECE	
19	ZS154FMI55P101281		CARECE	
20	5AV-527369	LAPXCHLA150013485	LAD 594	901056350
21	152FMHHA038203	LLCJXN3A59B100154	LGD 626	901255366
22	1P39FMB19A00049	LHJXCBLK8K2921381	LBP 126	903363221
23	156FMI13018333	L82PCJL43D1003710	LEF 780	902918259
24	1P52FMI91206447	LF3XCJVD89A000246	CE 647	901592176
25	903346567	LHJXCBLKXD2935365	KNC 848	902837229
26	1556FMI8670105		CARECE	
27	ZS152FMH5B307918		LFF 348	901312838
28	147FMDA16A00434	LZSXCHLH6B5200956	CARECE	
29	KT1P52FMI11003553	LSRXCJLC7CA686789	FAB 633	902515651
30	152FMH14A32876	LHJXCHLC2E2981373	LAV 406	903178372
31	ZS152FMH18509776	LZSXCHLH381005400	LAS 839	902882082
32	55914524	LZSXCHLH655163492	LCB 500	901583904
33	E3J9E-241344	LL8KE1548DB516177	LEF 207	902715860
34	FMI2A5A822052	LG5A1914243	BCV 670	901587451
35	KT1P52FMH*11011548*	LSRXCHLC2BA280362	ICI 763	902636108

Expediente:

Acta: AEP 20-23

# Reporte de vehículos por expediente

Sistema de Gestión de Vehículos

	Motor	Chasis	Matrícula	Padrón
36	156FMIB1311029		CARECE	
37	1P52FMH50009713	LAPPCJLA15D000493	LEA 476	901390914
38	AD1P52FMHE0040805		CARECE	
39	ZS156FMI2A88801025	LZSPCJLG687004270	LDE 519	901210298
40	AD1P52FMHG0084273	LKXXCHL25G0022477	LAU 462	903063497
41	ZS152FMH18103058	LZSXCHLJ981001113	SEP 288	901986860
42	152FMH06052129	LHJXCHLA560493823	LED 453	901398886
43	KT1P52FMI*12024494*	LSRXCJLC9CA698104	LAR 173	902693436
44	156FMI09BO1040		CARECE	
45	156FMI13B01797	LHJYCJLB3D2897502	LAU 740	902653565
46	157FMIPEL0601000716	LEGPCJLL0601000716	LDB 175	901198739
47	156FMIB92033002	LFFWJ04C3BCJ32963	LDE 409	901209861
48	152FMH2D023304	LB411P103DC023304	LFH 972	902818358
49	152FMHXJ093683	LLCJXN3AX6B519886	MAX 620	902528319
50	08001178	8A741147	BCI 555	901529019
51	163FML2E1023249		CARECE	
52	156FMI201300560		CARECE	